

Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент крышек (пробок) радиаторов LUZAR для легковых автомобилей Lada/Hyundai/Kia/Toyota/Mazda/Nissan/Mitsubishi/Suzuki/Subaru/Honda/Dodge/Chrysler/Jeep

Крышка радиатора, предназначена для регулирования давления в системе охлаждения двигателя. Оборудована выпускным предохранительным клапаном для сброса избыточного давления, образующегося в результате нагрева охлаждающей жидкости при работе двигателя, а также впускным клапаном, для перепуска жидкости в радиатор при понижении температуры охлаждающей жидкости.

На складе с 26 октября 2020г.

<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Nissan/Mazda/Hyundai/Kia 1.1 bar (большой клапан) (LL 1905) OEM: 16401-E0051, MR 968532, 1350A730, 253303K000, 253301H100, 253303E000, 253302E000 253302E100 фирменное наименование: LL 1905 для автомобилей: Toyota/Nissan/Mazda/Hyundai/Kia</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 1.1 (110кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc 2501, LRc HUEI00210, LRc HUEI00100, LRc HUEI00251, LRc HUEI002D2, LRc HUEI00150, LRc HUEI001D1, LRc 08X6, LRc 081X6, LRc 08H4, LRc 081H5, LRc 081X3, LRc 08X0, LRc 081P0, LRc 081J1, LRc 08J1, LRc HUSf06320, LRc HUSf00180, LRc HUSf00250, LRc HUSo98250, LRc HUSo98101, LRc 081S6, LRc 08S0, LRc HUSo05380, LRc HUSo05140, LRc 081A3, LRc 08A3, LRc 0887, LRc KIS04350, LRc 0888, LRc 08188, LRc KIS04380, LRc 0885, LRc 0886, LRc 081Y0, LRc 08Y0, LRc 081S6, LRc 08S0, LRc 0860, LRc KICd07250, LRc KICd07110, LRc KICe04210, LRc KICe04100, LRc 08175, LRc 0875, LRc KIRi05110, LRc KISo02370, LRc KISo02150, LRc KISo02200, LRc 0827, LRc 081Y0, LRc 08Y0, LRc 081Y5, LRc 081S5, LRc 08S5, LRc 251FA, LRc 251LF, LRc 11199, LRc 1157, LRc 11157, LRc 11198, LRc 11197, LRc 11135, LRc 1135, LRc 1162, LRc 11196, LRc 1432, LRc 141BA, LRc 14EB, LRc 141EB, LRc 221SA, LRc 221A0, LRc 2212, LRc 22112, LRc 221LE, LRc 1949, LRc 1950, LRc 081V4, LRc 081L4, LRc 08L4</p>
<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Hyundai/Kia/Nissan/Mazda/Toyota 0.9 bar (большой клапан) (LL 0809) OEM: 25330-17000, 0K202 15 205A, 21430-01F02, 21430-2TH0A, 25330-25000, 25330-33001, 16401-50051, 1350A088 фирменное наименование: LL 0809 для автомобилей: Hyundai/Kia/Nissan/Mazda/Toyota</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 0.9 (90кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc HUAc99240, LRc HUAc94150, LRc HUAc94270, LRc HUAc94125, LRc HUGz02320, LRc HUGz02110, LRc HUGz02235, LRc 08B4, LRc HUMx01101, LRc HUMx01200, LRc HUPr96250, LRc HUPr96100, LRc HUAc05350, LRc 081FB, LRc 08FA, LRc 08158, LRc 08C5, LRc 0822, LRc KIPc04100, LRc KIPc04200, LRc KIRi05200, LRc KIRi05100, LRc KIRi05210, LRc 08122, LRc 0812, LRc 1122, LRc 11189, LRc 11151, LRc 14161, LRc 14111, LRc 141BM, LRc 14BM, LRc 141EE, LRc 141AX, LRc 14AX, LRc 141CA, LRc 14F9, LRc 14EL, LRc 141ED, LRc 14ES, LRc 141G4</p>

<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Suzuki/Subaru/Mazda/Honda 1.1 bar (мал. клапан) (LL 1902) ОЕМ: 16401-31650, 16401-50370, 16401-31480, 16401-31680, 19045-РАА-А01, 19045-РАА-003, ZM43-15-205, 16401-31520 фирменное наименование: LL 1902 для автомобилей: Toyota/Suzuki/Subaru/Mazda/Honda</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 1.1 (110кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc 231BB, LRc 23BB, LRc 231L2, LRc 231L5, LRc 23L5, LRc 23RH, LRc 231RN, LRc 23SA, LRc 2310, LRc 2309, LRc 2311, LRc 231NL, LRc 23NL, LRc 231ZP, LRc 23ZP, LRc 231ZA, LRc 2317, LRc 2319, LRc 19180, LRc 1970, LRc 19118, LRc 1918, LRc 19140, LRc 19119, LRc 1954, LRc 1951, LRc 1971, LRc 1920, LRc 1922, LRc 19128, LRc 1910, LRc 1956, LRc 1921, LRc 251N7, LRc 1148, LRc 11149, LRc 11152, LRc 241A1, LRc 24A0, LRc 24154, LRc 2454, LRc 24163, LRc 2462, LRc 24180, LRc 2479</p>
<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Mitsubishi/Suzuki/Mazda 0.9 bar (мал. клапан) (LL 1903) ОЕМ: 16401-20353, MR481216, 17920-66F01, 16401-15520, MB660667, 16401-72090, ВЗС715205, 1647123010, 45137ХА01А фирменное наименование: LL 1903 для автомобилей: Toyota/Mitsubishi/Suzuki/Mazda/Honda</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 0.9 (90кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc 05470, LRc 1928, LRc 1929, LRc 19294, LRc 11120, LRc 11126, LRc 1168, LRc 11168, LRc 19H0, LRc 1903, LRc 1904, LRc 1915, LRc 191D2, LRc 19112, LRc 1914, LRc 19D0, LRc 1957</p>
<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Lada/Toyota/Honda/Mazda/Nissan 0.9 bar (большой клапан) (LL 1901) ОЕМ: 1640141020, 1640141021, 2101-1304010, 1792078000, MB221633, 16401-36011, 16401-49015, MB007299, 19045РА0014, 1640136010, SE0115205 фирменное наименование: LL 1901 для автомобилей: Lada/Toyota/Honda/Mazda/Nissan</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 0.9 (90кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc 0106, LRc 01073, LRc 01213, LRc 01070</p>
<p>Крышка (пробка) радиатора для а/м Dodge/Chrysler/Jeep 1.1 bar (LL 0301) ОЕМ: 52079880AA, K52079880AA, 05278697AA, 55116901AA, 52079799AA, 52079691AA, 52028974AA, 52079778AA фирменное наименование: LL 0301 для автомобилей: Dodge/Chrysler/Jeep</p> <p>Технические характеристики: 1) Давление (бар): 1.1 (110кПа) 2) Материал: металл</p>		<p>Применяемость на радиаторах LUZAR: LRc 0346, LRc 0348</p>

Прайс-лист на новые продукты LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Nissan/Mazda/Hyundai/Kia 1.1 bar (большой клапан)	LL 1905	16401-E0051, MR 968532, 1350A730, 253303K000, 253301H100, 253303E000, 253302E000 253302E100	100	155
2	Крышка (пробка) радиатора для а/м Hyundai/Kia/Nissan/Mazda/Toyota 0.9 bar (большой клапан)	LL 0809	25330-17000, 0K202 15 205A, 21430-01F02, 21430-2TH0A, 25330-25000, 25330-33001, 16401-50051, 1350A088	100	170
3	Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Suzuki/Subaru/Mazda/Honda 1.1 bar (мал. клапан)	LL 1902	16401-31650, 16401-50370, 16401-31480, 16401-31680, 19045-PAA-A01, 19045-RAA-003, ZM43-15-205, 16401-31520	100	155
4	Крышка (пробка) радиатора для а/м Toyota/Mitsubishi/Suzuki/Mazda 0.9 bar (мал. клапан)	LL 1903	16401-20353, MR481216, 17920-66F01, 16401-15520, MB660667, 16401-72090, B3C715205, 1647123010, 45137XA01A	100	155
5	Крышка (пробка) радиатора для а/м Lada/Toyota/Honda/Mazda/Nissan 0.9 bar (большой клапан)	LL 1901	1640141020, 1640141021, 2101-1304010, 1792078000, MB221633, 16401-36011, 16401-49015, MB007299, 19045PA0014, 1640136010, SE0115205	100	190
6	Крышка (пробка) радиатора для а/м Dodge/Chrysler/Jeep 1.1 bar	LL 0301	52079880AA, K52079880AA, 05278697AA, 55116901AA, 52079799AA, 52079691AA, 52028974AA, 52079778AA	100	400

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
28 октября 2020г.